







BEST PARTNER BEST PARTNER
SEALING · BEARING · AUTOMOTIVE

Auszug aus Prüfbericht 241218-3

kundenspezifische Daten wurden entfernt

Compound / Werkstoff	Abnutzungstest	Laufspur
NBR Standard		
FKM Standard		
HNBR ttv Compound	