









BEST PARTNER BEST PARTNER
SEALING · BEARING · AUTOMOTIVE

Auszug aus Prüfbericht 241218-3

kundenspezifische Daten wurden entfernt

| Compound / Werkstoff | Abnutzungstest | Laufspur |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NBR Standard |  |  |
| FKM Standard |  |  |
| HNBR ttv Compound |  |  |